

Résultats d'analyse du 5 janvier 2010

Points de prélèvement	Seuil de détection	Legionella U.F.C / 1	Legionella pneumophila U.F.C / 1
Groupe n° 1 : Tour n°3	<500	<500	<500
Groupe n° 2 : Tour n°6	<500	<500	<500
Groupe n° 3 : Tour n°	<500	A l'arrêt	
Groupe n° 4 : Tour n°	<500	A l'arrêt	
Groupe n° 5 : Tour n°	<500	A l'arrêt	
Groupe n° 6 : Tour n°	<500	A l'arrêt	
Tour Valmy : Tour n°2 (à l'arrêt)	<500	<500	<500

Paramètres physico-chimiques des tours centrales (conforme à l'arrêté du 13/12/2004) :

- Aspect : clair
- Conductivité $\mu\text{S}/\text{cm}$ (20°C) : 917
- PH (20°C) : 8.77
- Turbidité NTU : 6.0

TOURS CENTRALES :

Ces analyses font suite à l'injection de biocide (120 litres de BE01) du 29 décembre 2009 sur les groupes en fonctionnement (groupe n°1 et 2).

Aucune présence de légionelles n'a été détectée sur l'ensemble des groupes en service de la centrale d'Alençon. Les concentrations sont inférieures au seuil de détection.

Le programme biocide est maintenu tout en étant adapté aux conditions climatiques.

TOUR VALMY :

Aucune injection de biocides dans la semaine précédant l'analyse légionelles.

Aucune présence de légionelles n'a été détectée. Les concentrations sont inférieures au seuil de détection.