

Résultats d'analyse du 6 avril 2011

Points de prélèvement	Seuil de détection	Legionella U.F.C / 1	Legionella pneumophila U.F.C / 1
Groupe n° 1 : Tour n°	<500	A L'ARRET	A L'ARRET
Groupe n° 2 : Tour n°	<500	A L'ARRET	A L'ARRET
Groupe n° 3 : Tour n°	<500	A L'ARRET	A L'ARRET
Groupe n° 4 : Tour n°11	<500	<500	<500
Groupe n° 5 : Tour n°14	<500	<500	<500
Groupe n° 6 : Tour n°17	<500	<500	<500
Tour Valmy : Tour n° 2 (à l'arrêt)	<500	<500	<500

**Paramètres physico-chimiques des tours centrales (conforme à l'arrêté du 13/12/2004) :**

- Aspect : clair
- Conductivité  $\mu\text{S}/\text{cm}$  (20°C) : 1957
- PH (20°C) : 9.23
- Turbidité NTU : 1.8

**Tours centrales :**

Pas d'injection biocide dans la semaine précédant les prélèvements : chloration par le biais du Permo Eco-MX+

Aucune présence de légionelles n'a été détectée sur les groupes en service de la centrale d'Alençon. Les concentrations sont inférieures au seuil de détection.

**Tour Valmy :**

Pas d'injection biocide dans la semaine précédant le prélèvement. Aucune présence de légionelles détectée.